


Rappel de produit Makita DGP180



scannez pour visiter
le site web

Par mesure de précaution, la société MAKITA Belgique, procède aux rappels des produits ci-dessous, en raison de défauts de sécurité du flexible et pour une vérification de qualité.

- **La pompe à graisse sans fil DGP180Z** (code barre : 0088381886819) et **DGP180RT** (code barre : 0088381886772)
- **Tuyau flexible 600mm** : 191A80-4 (code barre : 3240890932310) et 191W59-7 (code barre : 0088381585347)
- **Tuyau flexible 1200mm** : 191A79-9 (code barre: 0088381558501) et 191W58-9 (code barre : 0088381585330)

Les produits portant les **numéros de série** suivants sont rappelés :

- 1001K à 225289K
- 1001R à 87860R
- 1001E à 16934E

Pourquoi ce produit est-il rappelé ?

En raison de la flexion répétée de l'extrémité du tuyau pour injecter de la graisse dans des espaces restreints, un trou peut se former à proximité de l'extrémité du tuyau, entraînant une fuite de graisse.

Que faire ?

Les utilisateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser

- la pompe à graisse sans fil rappelée;
- le kit de tuyaux flexibles rappelé en tant qu'accessoire.

et le produit doit être retourné à Makita via leur distributeur.

Solutions pour les consommateurs

Le tuyau sera remplacé gratuitement. Makita prend en charge le retour des machines et accessoires concernés.

Informez toute personne de ce rappel, surtout si vous pensez que le produit rappelé a été fourni, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre.

Ancien flexible



Nouveau flexible



Contact

Visitez www.makita.be pour plus d'informations. Contactez votre distributeur Makita ou le service client Makita.

Coordonnées du service client Makita :

csd@makita.be

+32 2 257 18 40

Informez toute personne de ce rappel, surtout si vous pensez que le produit rappelé a été fourni, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre.